

		220								Допускаемые нагрузки, кН		
Наружный диаметр D _H	Исполнение	h	d_{H}	S	Б	S_1	е	d	Масса, кг не более	Вертикальная Q _у	Осева	ая Р _г при
				9	s 9					Бертикальная Qу	$P_x = P_z$	$P_x = 0.5P_z$
57	A1	100	57	3	100	10	65	14	1,4	3	2,0	2,5
	A2	150							1,6			
76	Б1	100	[120	00	-	20 0	0,5	<u>u</u>	2,0	2,5
	Б2	150							0,7		1.3	5.6
89	A1	100	76	3	120	10	85	14	1,9	6	6,0	7,5
	A2	150	1						2,2		4,5	5,5
108	Б1	100	1		184	-	-	1=10	0,7	=	6,0	7,5
	Б2	150						12	1,0		4,5	5,5

ОПОРЫ ТРУБЧАТЫЕ - тип ТР

A1; A2 Б1; Б2

х Для неподвижных опор, варить сплошным швом.

хх Величина К - по наименьшей толщине свариваемых деталей. 1 - Патрубок; 2 - плита.

Черт. 6

Таблица 6

Размеры, мм

Наружный диаметр Dн

Исполнение

h

dΗ

Б

S1

e

d

Масса, кг не более

Допускаемые нагрузки, кН Вертикальная Qу Осевая P_z при Px = Pz Px = 0.5Pz

57

76

A1

100 57

3

100

10

65

14

1,4 3

2,0

2,5

A2

150 1,6

Б1 100

0,5

2,0

2,5

Б2

150 0,7 89

108

A1 100

3 120 10 85 14 1,9 6 6,0 7,5 A2 150 2,2 4,5 5,5

-

Б1 100

-

0,7

6,0 7,5 62 150 1,0 4,5

		755								Допускаемые нагрузки, кН		
Наружный диаметр D _н	Исполнение	h	d_{H}	S	Б	S_1	е	d	Масса, кт не более	Вертикальная Q _v	Осевая Р _z при	
					s					Бертика:вная Qу	$P_x = P_z$	$P_x = 0.5P$
133	A1	100	108	4	135	12	105	18		10	14,0	17,0
	A2	150							3,8		11,0	13,0
159	Б1	100			(12)	:E	=	20	1,3	-	14,0	17,0
	Б2	150							1,9		11,0	13,0
219	A1	100	30.7553386.6	6	180	14	140	18		40	35,0	43,0
	A2	150							8,8		26,0	32,0
273	Б1	100			3 H 3		-) i	3,0	=	35,0	43,0
	Б2	150							4,3		26,0	32,0
325	A1	100			250	16	200	26	12,9	70	48,0	61,0
	A2	150							14,7		41,0	51,0
	Б1	100			120	-	~		4,3	<u></u>	48,0	61,0
	Б2	150							6,1		41,0	51,0
377	A1	100	273	8	300	16	240	26	20,2	80	85,0	110,0
	A2	150						23	23,2	ĺ	70,0	90,0
426	Б1	100							7,5	-	85,0	110,0
	Б2	150							10,5		70,0	90,0
530	A1	100		8	380	20	300	30	34,1	120	100	120
	A2	150							37,7		90	100
	Б1	100				-	ı	ī	9,1		100	120
	Б2	150							12,8		90	100
630	A1	100	426	10	450	25	370	33		120	205	250
	A2	150							66,3		180	230
	Б1	100			н	-		•	16,7		205	250
	Б2	150			0 0			- 33	22,6		180	230

Примечание. Для опор с отверстиями в плите в обозначении исполнения после цифр добавляется «О». Пример условного обозначения опор типа TP исполнения A1 из стали 20 для трубопровода Дн = 219 мм: ОПОРА 219 - TP - A1 - 20 - ОСТ 36-...; То же с отверстиями в плите: ОПОРА 219 - TP - A1O - 20 - ОСТ

14,0 17,0 Б2 150

1,9

11,0

13,0 219

273

A1 100

159

219

6

6

180

14 140

18

7,0 40

35,0 43,0 A2

150 8,8 26,0 32,0 51 100

3,0

35,0 43,0 Б2 150 4,3

26,0 32,0 325

A1 100 250

16

26

12,9

70

48,0 61,0

A2 150 14,7 41,0 51,0 51

4,3

- 80

48,0 61,0

Б2

150 6,1

41,0 51,0 377

A1 100 273

8

300

16

240

26

20,2 85,0 110,0

A2 150 23,2

70,0 90,0 426

Б1 100

7,5 85,0 110,0

Б2 150

10,5

70,0 90,0

A1 100 325

8

34,1 120 100 120 A2

150

37,7

----9,1

12,8

90 100 630

A1 100 426

10

120 205 250

A2 150

66,3

-16,7

22,6